










HAR.Mk.3 interior S.A.





FE516

1/48 scale detail set for Hasegawa kit • sada detailů pro model 1/48 Hasegawa





-  SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
-  REMOVE
ODSTRANIT
-  BEND
OHNOUT
-  REPLACE
NAHRADIT
-  GRIND
OBROUSIT
-  OPTION
VOLBA

ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE
PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY
PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ
FILL
TMELIT




2 sets
C29; C31; C32






PARTS WITH GLUE • DÍLY OPATŘENÉ LEPIDLEM




3. Do not touch the adhesive areas of the etched components.
3. Nesahejte na části dílů, na kterých je naneseno lepidlo.




1. Separate the etched components from their frames on the protective paper. Removal from the paper is done only after separation of the parts from the frames.

1. Samolepící díly oddělujte od rámečku na podkladovém papíře. Po oddělení je sejměte z krycího papíru.




2. Do not inadvertently place etched components on an unwanted surface. Attempts to remove will result in damage to your part.

2. Nepokládejte samolepící díly na volné plochy. Pokud je omylem přilepíte, při pokusu o odlepení dojde k poškození dílu.



4. Hold the parts by the edges, or at areas free of adhesive.

4. Samolepící díly berte za hrany nebo za části, na kterých není naneseno lepidlo.



5. Lightly place the component in the desired location and position. Adjust as required. The component will be permanently affixed when pressed onto its intended location, its location can be adjusted.

5. Díl lehce položte do pozice, ve které má být nalepen. Upravte přesnou pozici a přimáčkněte. Díl dokonale přilne až po přimáčknutí, před přimáčknutím lze dílem opatrně manipulovat.

